

Az Ön teljes műhelye - mostantól akár magával is viheti!

Wiha szerszámkészlet és láda speciálisan villanszerelők számára

● **Növeli a hatékonyságát**

Széles választék, a megfelelő szerszám mindig kéznél van.

● **Kielégíti az igényeit**

Nagy, robusztus, stabil és a fedélrögzítőnek köszönhetően biztonságos.

● **Csökkenti a költségeit**

A megfelelő nyomaték megelőzi az anyagsérüléseket és az utómunkákat.

● **Óvja egészségét**

Ergonómiai szempontok szerint kialakított fogantyú a könnyebb munkavégzéshez.

● **Növeli a biztonságot**

Nemzetközi díjakkal elismert, VDE szabvány szerint szigetelt szerszámok, egyenként 10 000 V AC feszültséggel tesztelve.



Villanszerelő Competence XXL

Kiemeli



Növeli a hatékonyságát

Gázteleszkópok tartják meg a fedelet bármilyen helyzetben, a láda lecsukásakor a sérülés veszélye ezáltal minimális.



Növeli rugalmasságát

Sok hely a kiegészítő szerszámok és különösen nagy tárolóhely apró alkatrészek és gépek számára.



Időt takarít meg

A szerszámtartó betétek kialakítása és funkciója gyors és egyszerű hozzáférést biztosít a szerszámokhoz.




Óvja egészségét

A soros görgőkkel felszerelt görgős táskával egyszerűen és megerőltetés nélkül lehet a szerszámokat a munkaterületre szállítani.



Kielégíti az igényeit

Nagy, robusztus, stabil és a fedélrögzítőnek köszönhetően biztonságos.



+
slimTorque
Set

Csökkenti a költségeit

A megfelelő szerszám megóvja az anyagsérülésektől és az utómunkáktól.



Villanszerelő Competence XL



ErgoStar



SoftFinish Slim



TorqueVario VDE



BiCut



TriCut



LiftUp

Óvja egészségét

A Wiha fogók működtetéséhez kisebb erő kell, és csökkenti a csukló terhelését. Az ergonomiai szempontok szerint kialakított fogantyú megkönnyíti a munkavégzést és megelőzi a foglalkozási betegségek kialakulását.

Növeli a hatékonyságát

A széles szerszámválasztéknak köszönhetően a megfelelő szerszám mindig kéznél van, ha szükség van rá.

Növeli a biztonságot

Nemzetközi díjakkal elismert, VDE szabvány szerint szigetelt szerszámok, egyenként 10 000 V AC feszültséggel tesztelve.



Növeli a hatékonyságát

Gázteleszkópok tartják meg a fedelet bármilyen helyzetben, a láda lecsukásakor a sérülés veszélye ezáltal minimális.

Növeli rugalmasságát

Sok hely a kiegészítő szerszámok és különösen nagy tárolóhely apró alkatrészek és gépek számára.

Időt takarít meg

A szerszám tartó betétek kialakítása és funkciója gyors és egyszerű hozzáférést biztosít a szerszámokhoz.

Óvja egészségét

A vállpánttal egyszerűen szállítható a szerszámkoffer, miközben kezei szabadok maradnak más munkákhoz.



☞ 40524 (9300703)



☞ 36791 (2872 T18)



- | | | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ☞ 37871 (255-12) | ☞ 35393 (3211 PH1x80) | ☞ 39076 (SB 246 81) | ☞ 36052 (246 77 SB) | ☞ 29417 (7948-005) |
| ☞ 38191 (Z 18 0 200 06) | ☞ 35394 (3211 PH2x100) | ☞ 37067 (410 2005) | ☞ 33847 (246 72 SB) | ☞ 36859 (246 65) |
| ☞ 38552 (Z 14 1 170 06) | ☞ 35395 (3241 PZ1x80) | ☞ 37351 (369R H9) | ☞ 34744 (Z 50 1 200 06) | ☞ 35969 (246 22 02) |
| ☞ 38611 (2831 09 021) | ☞ 35396 (3241 PZ2x100) | ☞ 33736 (3801 01) | ☞ 33845 (Z 62 0 000 06) | ☞ 26729 (Z 05 1 200 06) |
| ☞ 00861 (322 SW 10) | ☞ 35502 (3271 SL/PH1x80) | ☞ 00864 (322 SW 13) | ☞ 33841 (Z 62 0 002 06) | ☞ 26727 (Z 05 0 200 06) |
| ☞ 00859 (322 SW 8) | ☞ 35503 (3271 SL/PH2x100) | ☞ 38881 (2271P PH1x60) | ☞ 36189 (Z 44 3 125 01) | ☞ 26744 (Z 12 0 180 06) |
| ☞ 00858 (322 SW 7) | ☞ 36329 (3281 SL/PZ1x80) | ☞ 38880 (2271P PH0x60) | ☞ 37450 (Z 22 0 250 06) | ☞ 26708 (Z 01 0 180 06) |
| ☞ 00856 (322 SW 5,5) | ☞ 36330 (3281 SL/PZ2x100) | ☞ 38877 (2270P 3,0x60) | | |
| ☞ 34745 (255-11L) | ☞ 35392 (3201 6,5x150) | ☞ 38876 (2270P 2,5x60) | | |
| | ☞ 35391 (3201 5,5x125) | | | |
| | ☞ 35390 (3201 4,0x100) | | | |
| | ☞ 35446 (3201 3,5x100) | | | |
| | ☞ 03231 (530 12x200) | | | |

☞ 40523 (9300702)



- | | | | | |
|-------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| ☞ 37871 (255-12) | ☞ 35393 (3211 PH1x80) | ☞ 27057 (410 20002) | ☞ 29417 (7948-005) | ☞ 36114 (246 67) |
| ☞ 38191 (Z 18 0 200 06) | ☞ 35394 (3211 PH2x100) | ☞ 01418 (369 H9) | ☞ 36859 (246 65) | |
| ☞ 38552 (Z 14 1 170 06) | ☞ 35395 (3241 PZ1x80) | ☞ 36189 (Z 44 3 125 01) | ☞ 35969 (246 22 02) | |
| ☞ 38611 (2831 09 021) | ☞ 35396 (3241 PZ2x100) | ☞ 36050 (246 75 SB) | ☞ 26729 (Z 05 1 200 06) | |
| ☞ 00861 (322 SW 10) | ☞ 35502 (3271 SL/PH1x80) | ☞ 33844 (Z 62 0 001 06) | ☞ 26727 (Z 05 0 200 06) | |
| ☞ 00859 (322 SW 8) | ☞ 35503 (3271 SL/PH2x100) | ☞ 37450 (Z 22 0 250 06) | ☞ 26744 (Z 12 0 180 06) | |
| ☞ 00858 (322 SW 7) | ☞ 36329 (3281 SL/PZ1x80) | | ☞ 26708 (Z 01 0 180 06) | |
| ☞ 00856 (322 SW 5,5) | ☞ 36330 (3281 SL/PZ2x100) | | | |
| ☞ 34745 (255-11L) | ☞ 35392 (3201 6,5x150) | | | |
| | ☞ 35391 (3201 5,5x125) | | | |
| | ☞ 35390 (3201 4,0x100) | | | |
| | ☞ 35446 (3201 3,5x100) | | | |
| | ☞ 03231 (530 12x200) | | | |

Wiha-kereskedőjénél kapható

